


MT 50



PLASMA				ORDINE PZ.
MT 50	CODICE	DESCRIZIONE	pz/conf.	
compl.	TOR2TECMA000	TORCIA MT 50 MT.6 ATT. 1/8"		
compl.	TOR2TECMA001	TORCIA MT 50 MT.6 ATT CENTR		
compl.	TOR2TECMA002	TORCIA MT 50 MT.6 AUT		
compl.	TOR2TECMA003	TORCIA MT 50 MT.6 AUT A.CEN		
1	TOR2TECMA028	IMPUGNATURA COMP MT50/70/150		
2	TOR2TECMA030	MICROINTERRUTTOR MT50/70/150		
3	TOR2TECMA029	IMPUGNATURA AUT MT50/70/150		
4	TOR2TECMA020	CORPO TORCIA MT 50		
5	TOR2TECMA021	CORPO TORCIA AUT MT 50		
6	TOR2TECMA031	OR MT50/70	10	
7,0	TOR2TECMA022	ELETTRODO LONG LIFE MT 50	10	
8	TOR2TECMA023	ELETTRODO LUNGO MT 50	10	
9	TOR2TECMA027	ANELLO ISOLANTE MT 50/70/90	5	
10	TOR2TECMA024	UGELLO D 1.0 MT 50	10	
11	TOR2TECMA025	UGELLO D 1.0 LUNGO MT 50	10	
12	TOR2TECMA035	UGELLO D 1.0 PIATTO MT50/70	10	
13	TOR2TECMA033	UGELLO D 1.0 CONICO MT50/70	10	
14	TOR2TECMA038	UGELLO D 1.0 CON.LUNGO MT 50	10	
15	TOR2TECMA026	PORTAUGELLO MT 50	2	
*	TOR2TECMA134	FASCIAME CAVI COMPLETO MT.6		
*	TOR2TECMA135	FASCIAME CAVI COMPL. MT.6 AUT		
*	TOR2TECMA137	FASCIAME CAVI COMPLETO MT.12		

PLASMA				ORDINE PZ.
MT 50	CODICE	DESCRIZIONE	pz/conf.	
*	TOR2TECMA138	FASCIAME CAVI COMPLETO MT.12 AUT		
*	TOR2RADA0026	CORPO ADATTATORE TORCE MT		
*	TOR2RGHI0003	GHIERA F. ADATTATORE TORCE MT		
*	TOR2RCTT0000	CONTATTO MASCHIO PER TORCE MT		
*	TOR2RCOP0005	COPRI ADATTATORE TORCE MT		
*	TOR2VARI0001	ATT. CENTR. P. TORCIA MT		
*	ACC2VARI0100	COMPASSO MT 50		
*	ACC2VARI0101	CARRELLO COMPASSO MT 50		
*	ACC2MAGN0001	MAGNETE -BASE- COMPASSO MT 35/ 50/ 70		

ELETTRODO ECONOMICO

7	TOR2RELE1006	ELETTRODO ECONOMICO MT 50	10	
---	--------------	---------------------------	----	--